

A decorative graphic on the left side of the slide. It features several vertical lines of varying shades of light green. Overlaid on these lines are several green circles of different sizes, resembling bubbles or thought bubbles, arranged in a descending staircase pattern from top-left to bottom-right.

**IN DE UITVOERING WERK JE
LIEVER NIET OP BEELD**

- Wie ben ik?

- Wie zijn jullie?



Praktijkproblemen in Utrecht

- Beeldkwaliteit voldoet maar grote achterstanden in beheer van bosplantsoenen
- Beeldkwaliteit voldoet niet op bijvoorbeeld stamopschot, hagen en overhangend groen maar het is nog niet noodzakelijk om in te grijpen
- Beeldkwaliteit voldoet maar grote achterstanden op vegen van goten met veel verstopte kolken tot gevolg
- Beeldkwaliteit voldoet niet maar zeer tevreden ondernemers over onze veegdienst in de Binnenstad



Wat is hier aan de hand?

Laten we deze praktijkvoorbeelden eens stuk voor stuk doornemen



Beeldkwaliteit voldoet maar grote achterstanden in beheer van bosplantsoenen

“ Het bosplantsoen heeft zich niet goed kunnen ontwikkelen; er heeft geen dunning van beplanting en bomen plaatsgevonden waardoor de beplanting te dicht op elkaar staat en niet goed is ontwikkeld of zich niet kon handhaven en niet meer aanwezig is “



Omschrijving	Unieke meetlocaties	Totaal meetlocaties	Metingen	A+	A	B	C	D	% A+	% A	% B	% C	% D	% Boven	% Op	% Onder
Groen-beplanting	2.593	3.482	10.655	319	7.540	1.763	311	722	3,0	70,8	16,5	2,9	6,8	73,8	16,5	9,7
[Groen-beplanting] heesters-overgroei randen verharding of gras (CROW 2013)	1.325	1.701	1.701	23	856	522	157	143	1,4	50,3	30,7	9,2	8,4	51,7	30,7	17,6
[Groen-beplanting] haag-snoeibeeld geschoren hagen (CROW 2013)	904	1.177	1.177	9	736	194	76	162	0,8	62,5	16,5	6,5	13,8	63,3	16,5	20,3
[Groen-beplanting] bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (CROW 2013)	1.244	1.608	1.608	43	711	504	33	317	2,7	44,2	31,3	2,1	19,7	46,9	31,3	21,8
[Groen-beplanting] heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak (CROW 2013)	1.313	1.686	1.686	53	1.377	185	24	47	3,1	81,7	11,0	1,4	2,8	84,8	11,0	4,2
[Groen-beplanting] heesters-snoeibeeld (CROW 2013)	1.321	1.695	1.695	20	1.504	152	7	12	1,2	88,7	9,0	0,4	0,7	89,9	9,0	1,1
[Groen-beplanting] bosplantsoen-snoeibeeld (CROW 2013)	1.248	1.614	1.614	66	1.403	126	2	17	4,1	86,9	7,8	0,1	1,1	91,0	7,8	1,2
[Groen-beplanting] haag-gaten in haag (CROW 2013)	901	1.174	1.174	105	953	80	12	24	8,9	81,2	6,8	1,0	2,0	90,1	6,8	3,0
Groen-boom	3.721	5.271	10.519	3.829	4.145	1.127	433	985	36,4	39,4	10,7	4,1	9,4	75,8	10,7	13,5
[Groen-boom] stamopschot (CROW 2013)	3.718	5.267	5.267	945	2.646	746	278	652	17,9	50,2	14,2	5,3	12,4	68,1	14,2	17,7
[Groen-boom] wortelopschot (CROW 2013)	3.711	5.252	5.252	2.884	1.499	381	155	333	54,9	28,5	7,3	3,0	6,3	83,4	7,3	9,3
P_bestek meting	2.070	2.520	2.520	759	1.031	365	39	326	30,1	40,9	14,5	1,5	12,9	71,0	14,5	14,4
[P_bestek meting] P_Groen-Gras-Bijmaaien rondom obstakels	2.070	2.520	2.520	759	1.031	365	39	326	30,1	40,9	14,5	1,5	12,9	71,0	14,5	14,4
Totaal	4.172	8.285	23.694	4.907	12.716	3.255	783	2.033	20,7	53,7	13,7	3,3	8,6	74,4	13,7	11,9



Beeldkwaliteit voldoet niet op bijvoorbeeld stamopschot, hagen en overhangend groen maar het is nog niet noodzakelijk om in te grijpen

[Stamopschot 1.pdf](#)

[Stamopschot 2.pdf](#)

[Geschoren hagen.pdf](#)



Omschrijving	Unieke meetlocaties	Totaal meetlocaties	Metingen	A+	A	B	C	D	% A+	% A	% B	% C	% D	% Boven	% Op	% Onder
Groen-beplanting	2.593	3.482	10.655	319	7.540	1.763	311	722	3,0	70,8	16,5	2,9	6,8	73,8	16,5	9,7
[Groen-beplanting] heesters-overgroei randen verharding of gras (CROW 2013)	1.325	1.701	1.701	23	856	522	157	143	1,4	50,3	30,7	9,2	8,4	51,7	30,7	17,6
[Groen-beplanting] haag-snoeibeeld geschoren hagen (CROW 2013)	904	1.177	1.177	9	736	194	76	162	0,8	62,5	16,5	6,5	13,8	63,3	16,5	20,3
[Groen-beplanting] bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (CROW 2013)	1.244	1.608	1.608	43	711	504	33	317	2,7	44,2	31,3	2,1	19,7	46,9	31,3	21,8
[Groen-beplanting] heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak (CROW 2013)	1.313	1.686	1.686	53	1.377	185	24	47	3,1	81,7	11,0	1,4	2,8	84,8	11,0	4,2
[Groen-beplanting] heesters-snoeibeeld (CROW 2013)	1.321	1.695	1.695	20	1.504	152	7	12	1,2	88,7	9,0	0,4	0,7	89,9	9,0	1,1
[Groen-beplanting] bosplantsoen-snoeibeeld (CROW 2013)	1.248	1.614	1.614	66	1.403	126	2	17	4,1	86,9	7,8	0,1	1,1	91,0	7,8	1,2
[Groen-beplanting] haag-gaten in haag (CROW 2013)	901	1.174	1.174	105	953	80	12	24	8,9	81,2	6,8	1,0	2,0	90,1	6,8	3,0
Groen-boom	3.721	5.271	10.519	3.829	4.145	1.127	433	985	36,4	39,4	10,7	4,1	9,4	75,8	10,7	13,5
[Groen-boom] stamopschot (CROW 2013)	3.718	5.267	5.267	945	2.646	746	278	652	17,9	50,2	14,2	5,3	12,4	68,1	14,2	17,7
[Groen-boom] wortelopschot (CROW 2013)	3.711	5.252	5.252	2.884	1.499	381	155	333	54,9	28,5	7,3	3,0	6,3	83,4	7,3	9,3
P_bestek meting	2.070	2.520	2.520	759	1.031	365	39	326	30,1	40,9	14,5	1,5	12,9	71,0	14,5	14,4
[P_bestek meting] P_Groen-Gras-Bijmaaien rondom obstakels	2.070	2.520	2.520	759	1.031	365	39	326	30,1	40,9	14,5	1,5	12,9	71,0	14,5	14,4
Totaal	4.172	8.285	23.694	4.907	12.716	3.255	783	2.033	20,7	53,7	13,7	3,3	8,6	74,4	13,7	11,9



Beeldkwaliteit voldoet maar grote achterstanden op vegen van goten met veel verstopte kolken tot gevolg

“Ik wil graag aandacht vragen voor het reinigen/vegen van de goten langs de wegen. Als ik door de stad fiets of rijd constateer ik dat veel goten niet schoon zijn.”

[Veegvuil goten.pdf](#)



Beeldkwaliteit voldoet niet maar zeer tevreden
ondernemers over onze veegdienst in de Binnenstad

[Zwerfafval fijn 1.pdf](#)

[Zwerfafval fijn 2.pdf](#)

[Zwerfafval fijn 3.pdf](#)



Beleving of beeldkwaliteit?

Sturen op frequentie of op beeld?

Vakmanschap of beeldkwaliteit?

Beeldkwaliteit, frequentie, vakmanschap en beleving maken samen ons werk!



Tijd voor discussie!

